

### 3. Результаты проверки готовности объекта к зиме

Комиссия в составе: Администрация Ленинского р-на г. Махачкала

Членов комиссии:



Директор ООО «УК Энергосервис-2» С.С. Шихшабеков

Технич. директор ООО «УК Энергосервис-2» И. А. Бабаев

Инспектор МКУ «УЖКХ» \_\_\_\_\_

Представители общественности и собственники:

1. Гамбаров Г. А.
2. Шихшабеков С.С.
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_



### РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Администрация Ленинского района г. Махачкала  
Общество с Ограниченной Ответственностью  
«Управляющая компания Энергосервис-2»

### ПРИМЕРНЫЙ ПАСПОРТ

готовности жилого МКД к работе в зимних условиях

2017г - 2018г.

Адрес ул.(пр.) \_\_\_\_\_ г. Махачкала, ул. Юсупова, д. 51ж

#### 1. Общие сведения

1. Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное)
2. Год постройки \_\_\_\_\_ 2011
3. Характеристика объекта:
  - износ в % \_\_\_\_\_ 6
  - этажность \_\_\_\_\_ 9
  - количество подъездов \_\_\_\_\_ 2
  - наличие подвалов, цокольных этажей и кв. м. общей площади \_\_\_\_\_
  - количество квартир \_\_\_\_\_ 62
- Общая полезная площадь объекта \_\_\_\_\_ 6629,40 \_\_\_\_\_ кв. м.
  - жилая площадь \_\_\_\_\_ 4556,80 \_\_\_\_\_ кв. м.
  - нежилая площадь \_\_\_\_\_ 1098,00 \_\_\_\_\_ кв. м.
4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (кол-во) \_\_\_\_\_
5. Источники: теплоснабжения – котельная, водоснабжения – ОАО «Махачкалаводоканал», газоснабжения – ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск», энергоснабжения – ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»



2. Объем выполненных работ по подготовке

п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и его инженерному и технологическому оборудованию	Ед-ца изм-ия	Всего по плану работ подготовки к	Подготов ка к зиме	Выполнено :верх плана
1	2	3	4	5	6
1.	Ремонт кровли	кв.м.	—		
2.	Ремонт и покраска фасадов	кв.м.	—		
	герметизация швов	п.м.	—		
	ремонт водосточных труб	м.	—		
	остекление окон	м <sup>2</sup>	—		
	ремонт подъездных дверей	шт.	2		
4.	Ремонт подвальных дверей	шт.	—		
	Установка подвальных решеток	шт.	—		
	изоляция трубопроводов	п.м.	100		
5.	Ремонт покрытий дворовых территорий	кв.м.	—		
6.	Ремонт инженерного оборудования	т.р.	—		
	в том числе:		—		
	а) центральное отопление трубопроводов	м.	—		
	запорной арматуры	шт.	—		
	промывка и опрессовка систем центрального отопления	дом	—		

объекта к эксплуатации в зимних условиях 2017-2018 гг.


№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и его инженерному и технологическому оборудованию	Ед-ца изм-ия	Всего по плану работ подготовки к	Подготов ка к зиме	Выполнено :верх плана
1	2	3	4	5	6
	ремонт и прочистка водоподогревателя	шт.	—		
	б) ремонт тепловых пунктов	шт.	—		
	в) горячего водоснабжения, водопроводов	м.	—		
	замена ввода		—		
	запорной арматуры	шт.	—		
	промывка и опрессовка систем горячего водоснабжения	дом	+		
	г) водопровода трубопровод	м.	+		
	ремонт и замена арматуры	шт.	—		
	замена ввода	п.м.	—		
	ремонт и изоляция трубопроводов	п.м.	100		
	ремонт насосов водокачки	шт.	—		
	д) канализация, ремонт трубопровода	м.	—		
	ремонт канализационных колодцев	шт.	—		
	промывка системы	дом	+		
	е) электрооборудования: электропроводки	м.	—		
	электрощитовых	шт.	—		



### 3. Результаты проверки готовности объекта к зиме

Комиссия в составе: Администрация Ленинского р-на г. Махачкала

Членов комиссии:



Директор ООО «УК Энергосервис-2» *С.С. Шихшабеков*

Технич. директор ООО «УК Энергосервис-2» *И. А. Бабаев*

Инспектор МКУ «УЖКХ»

Представители общественности и собственники:

1. *Шихшабекова Р.Т.*
2. *Алиев Т.*
3. *Куреджоева С.*
- 4.
- 5.

### РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Администрация Ленинского района г. Махачкала  
Общество с Ограниченной Ответственностью  
«Управляющая компания Энергосервис-2»

### ПРИМЕРНЫЙ ПАСПОРТ

готовности жилого МКД к работе в зимних условиях

2017г - 2018г.

Адрес ул.(пр.) \_\_\_\_\_ г. Махачкала, ул. Юсупова, д. 53

#### 1. Общие сведения

1. Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное)
2. Год постройки \_\_\_\_\_ 2010 \_\_\_\_\_
3. Характеристика объекта:
  - износ в % \_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_
  - этажность \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_
  - количество подъездов \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_
  - наличие подвалов, цокольных этажей и кв. м. общей площади
  - количество квартир \_\_\_\_\_ 76 \_\_\_\_\_Общая полезная площадь объекта \_\_\_\_\_ кв. м.
  - жилая площадь \_\_\_\_\_ 4556,80 \_\_\_\_\_ кв. м.
  - нежилая площадь \_\_\_\_\_ 1098,0 \_\_\_\_\_ кв. м.
4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (кол-во) \_\_\_\_\_
5. Источники: теплоснабжения – котельная, водоснабжения – ОАО «Махачкалаводоканал», газоснабжения – ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск», энергоснабжения – ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»



2. Объем выполненных работ по подготовке

п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и его инженерному и технологическому оборудованию	Ед-ца изм-ия	Всего по плану работ подготовки к	Подготов ка к зиме	Выполнено :верх плана
1	2	3	4	5	6
1.	Ремонт кровли	кв.м.	—		
2.	Ремонт и покраска фасадов	кв.м.	—		
	герметизация швов	п.м.	—		
	ремонт водосточных труб	м.	20		
	остекление окон	м <sup>2</sup>	—		
	ремонт подъездных дверей	шт.	—		
4.	Ремонт подвальных дверей	шт.	—		
	Установка подвальных решеток	шт.	—		
	изоляция трубопроводов	п.м.	—		
5.	Ремонт покрытий дворовых территорий	кв.м.	—		
6.	Ремонт инженерного оборудования	т.р.	—		
	в том числе:				
	а) центральное отопление трубопроводов	м.	5		
	запорной арматуры	шт.	—		
	промывка и опрессовка систем центрального отопления	дом	+		

объекта к эксплуатации в зимних условиях 2017-2018 гг.

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и его инженерному и технологическому оборудованию	Ед-ца изм-ия	Всего по плану работ подготовки к	Подготов ка к зиме	Выполнено :верх плана
1	2	3	4	5	6
	ремонт и прочистка водоподогревателя	шт.	—		
	б) ремонт тепловых пунктов	шт.	—		
	в) горячего водоснабжения, водопроводов	м.	—		
	замена ввода		—		
	запорной арматуры	шт.	—		
	промывка и опрессовка систем горячего водоснабжения	дом	+		
	г) водопровода трубопровод	м.	—		
	ремонт и замена арматуры	шт.	—		
	замена ввода	п.м.	—		
	ремонт и изоляция трубопроводов	п.м.	10		
	ремонт насосов водокачки	шт.	—		
	д) канализация, ремонт трубопровода	м.	20		
	ремонт канализационных колодцев	шт.	—		
	промывка системы	дом	+		
	е) электрооборудования: электропроводки	м.	—		
	электрощитовых	шт.	—		



### 3. Результаты проверки готовности объекта к зиме

Комиссия в составе: Администрация Ленинского р-на г. Махачкала

Членов комиссии:

Директор ООО «УК Энергосервис-2» С.С. Шихшабеков

Технич. директор ООО «УК Энергосервис-2» И. А. Бабаев

Инспектор МКУ «УЖКХ» \_\_\_\_\_

Представители общественности и собственники:

- Валиев Кавказ
- Магомедов А.А.
- Саргарев В.С.
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_



### РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Администрация Ленинского района г. Махачкала  
Общество с Ограниченной Ответственностью  
«Управляющая компания Энергосервис-2»

### ПРИМЕРНЫЙ ПАСПОРТ

готовности жилого МКД к работе в зимних условиях

2017г - 2018г.

Адрес ул.(пр.) \_\_\_\_\_ г. Махачкала, ул. Юсупова, д. 51и

#### 1. Общие сведения

- Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное)
- Год постройки \_\_\_\_\_ 2012 \_\_\_\_\_
- Характеристика объекта:
  - износ в % \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_
  - этажность \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_
  - количество подъездов \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_
  - наличие подвалов, цокольных этажей и кв. м. общей площади \_\_\_\_\_
  - количество квартир \_\_\_\_\_ 54 \_\_\_\_\_
- Общая полезная площадь объекта \_\_\_\_\_ 6155,1 \_\_\_\_\_ кв. м.
  - жилая площадь \_\_\_\_\_ 4672,00 \_\_\_\_\_ кв. м.
  - нежилая площадь \_\_\_\_\_ 1044,70 \_\_\_\_\_ кв. м.
- Характеристика инженерного оборудования, механизмов (кол-во) \_\_\_\_\_
- Источники: теплоснабжения – котельная, водоснабжения – ОАО «Махачкалаводоканал», газоснабжения – ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» энергоснабжения – ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»



2. Объем выполненных работ по подготовке

п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и его инженерному и технологическому оборудованию	Ед-ца изм-ия	Всего по плану работ подготовки к	Подготов ка к зиме	Выполнено :верх плана
1	2	3	4	5	6
1.	Ремонт кровли	кв.м.	—	—	
2.	Ремонт и покраска фасадов	кв.м.	—	—	
	герметизация швов	п.м.	—	—	
	ремонт водосточных труб	м.	—	—	
	остекление окон	м <sup>2</sup>	—	—	
	ремонт подъездных дверей	шт.	1	1	
4.	Ремонт подвальных дверей	шт.	1	1	
	Установка подвальных решеток	шт.	—	—	
	изоляция трубопроводов	п.м.	—	—	
5.	Ремонт покрытий дворовых территорий	кв.м.	—	—	
6.	Ремонт инженерного оборудования	т.р.	—	—	
	в том числе:				
	а) центральное отопление трубопроводов	м.	—	—	
	запорной арматуры	шт.	1	1	
	промывка и опрессовка систем центрального отопления	дом	+	+	

объекта к эксплуатации в зимних условиях 2017-2018 гг.

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и его инженерному и технологическому оборудованию	Ед-ца изм-ия	Всего по плану работ подготовки к	Подготов ка к зиме	Выполнено :верх плана
1	2	3	4	5	6
	ремонт и прочистка водоподогревателя	шт.	—	—	
	б) ремонт тепловых пунктов	шт.	—	—	
	в) горячего водоснабжения, водопроводов	м.	—	—	
	замена ввода		—	—	
	запорной арматуры	шт.	—	—	
	промывка и опрессовка систем горячего водоснабжения	дом	+	+	
	г) водопровода трубопровод	м.	—	—	
	ремонт и замена арматуры	шт.	—	—	
	замена ввода	п.м.	—	—	
	ремонт и изоляция трубопроводов	п.м.	—	—	
	ремонт насосов водокачки	шт.	1	1	
	д) канализация, ремонт трубопровода	м.	—	—	
	ремонт канализационных колодцев	шт.	—	—	
	промывка системы	дом	1+	1+	
	е) электрооборудования: электропроводки	м.	—	—	
	электросчетовых	шт.	1+	1+	